Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutgift 2027 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Tekniske tjenester - VAR selvkost	1	Bortfall av synergier ved out-soursing av avfallseksjon er ikke tilstrekkelig vektlagt i prossesen. Kontinuelig drift av renseanlegg krever en minimums bemanning for å kunne opprettholde en forsvarlig drift.	ROS-analyse	Har i dag 4 fulle driftsoperatørstillinger innenfor veg/vann/avløpog en stilling som er delt i 3 forskjellige områder i Oppdal kommune. Ser utfordringer med logistikk da den delte stillingen er meget fra og til. Den delte stillingen er 50% i veg/vann/avløp 20% i Tekniske tjenester og 30% innen en annen enhet. For å oppnå bedre beredskap og kapasitet til driftsoppgaver innenfor veg/vann/avløp er det behov for 30% stillingsøkning.	Nei	Bedrer drift og beredskap innenfor veg/vann/avløp.	Bortprioritere oppgaver som burde ha vært utført med tanke på å ta vare på kommunal infrastruktur, samt finne seg i en lavere standard for beredskap for kritisk infrastruktur.	Redusert drift og lavere beredskap.		190 000	190 000	190 000	190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000		Øker sjansen for mer optimal drift som igjen kan ha en klimagjevinst.		Øker sjansen for mer optimal drift som igjen kan ha en energibesparelse.
Tekniske tjenester - VAR selvkost	2	Driftsoperatørkurs vann	Drikkevannsforskriften §8 og driftstillatelse	Viktig tiltak for kompetanseheving innenfor fagfeltene vann. Tidligere var dette obligatorisk for alle driftsoperatører, og kravet står fremdeles i driftstillatelsen, men kravet referer til en utgått forskrift. I dag er kravet mer diffust, i og med at det kun står krav til nødvendig kompetanse. Man må ha forkurs (12000kr per driftsoperatør) før man kan ta selve kurset (38000kr per driftsoperatør). Det planlegges med kursing av to driftsoperatører i året fra 2023, men det ser foreløpig ut til at man bare rekker forkurs for 2 av 5 driftsoperatører i 2023, da dette er et meget ettertraktet kursopplegg som fort blir fullbooket.	Nei	Bedrer kompetansen innen fagfeltet vann.	Ikke ta kursene, og bassere seg på at ansatte får nok kompetanseutvikling uten dette kursopplegget.	Lavere kompetanseutvikling i avdelingen.	Vi medføre bedre kontroll innen fagfeltet og derav redusere risiko for skade av natur. Mer optimal drift vil være bra for klima og energi.	38 000	50 000	25 000		-38 000	-38 000	-38 000			Øker sjansen for mer optimal drift som igjen kan ha en klimagjevinst.		Øker sjansen for mer optimal drift som igjen kan ha en energibesparelse.
Tekniske tjenester - VAR selvkost	3	Etablere reservelager for kritiske komponenter ved renseanlegget	ROS-analyse	På grunn av unormalt lang leveringstid på teknisk utstyr er det vurdert i en ROS-analyse at det vil bli kristisk om enkelte pumper, frekvensomformere etc. går i stykker. Derfor bør det kjøpes inn reservelager av de mest kritiske komponentene.	Nei	Reduserer risiko for langvarig overløp (forurensing av Driva) som følge av at man ikke får tak i nødvendige komponenter i tide. I det siste har det blitt normalt med 6mnd leveringstid på ting som tidligere var mer eller mindre hyllevare.	Satse på at man ved et komponenthavari kan redusere nedetiden på anlegget ved å skaffe nødvendige deler fra andre anlegg.	Kan risikere å måtte kjøre anlegget med kun en av to linjer i flere måneder, med langvarige overløp. Eller i verste fall må urenset kloakk gå rett ut i Driva i lengre perioder.		200 000											