Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi
Drivdalen oppvekstsenter	1	Solskjerming mot Sør		Det er i dag elektriske markiser i stoff på alle vinduer mot sør. Disse er svært værutsatt og slites i filler av sterk vind. Stoff ble sist byttet i 2011 men er nå moden for ny utskifting. Det er store vinduer mot sør som gjør at det fort blir høy temperatur i klasserommene, og markisene som finnes i dag kan ofte ikke benyttes på grunn av vind, så det er et stort behov for utskifting til noe som tåler mer enn nåværende		Tiltaket vil føre til at elevene har et inneklima det kan arbeides i	Alternativ løsning er å bytte ut stoff i eksisterende markiser. Rimeligere løsning, men det vil ikke gi skjerming når det er vind .	Manglende slskjerming på store vindier mot sør vil føre til dårlig tempertaturkontroll og arbeidsforhold for elevene	
Oppdal helsesenter	1	HMS hjelpemidler	El-tilsynsloven, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, forskrift om elektrisk utstyr, forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, forskrift om håndtering av medisinsk	I kontrollrapport fra 2023 ble mye HMS-hjelpemidler anbefalt kassert pga alder og slitasje. Det er behov for å erstatte utslitt utstyr (8 stk. løftehjelpemidler og 10 stk. sykesenger).	Nei	Fungerende løftehjelpemidler og hev/senk-senger er vesentlige HMS-tiltak for å forebygge slitasjeskader hos personalet og skader på pasienter.	Utstyret er reparert mange ganger, lar seg ikke reparere lenger. I tillegg er mye av utstyret gammelt, og det kan ikke skaffes deler.	Risiko for skade på pasienter og ansatte.	Ukjent
Oppdal helsesenter	2	Varmevogner og oppvaskmaskiner	Internkontrollforskriften for nærings-midler. Nærings-middel hygiene-forskriften.	4 av 7 varmevogner er av eldre dato, hhv fra 1975 og 2004. Etter tilsyn fra Mattilsynet i desember -22 ble det gitt merknader på disse 4. Merknadene omhandler slitasje/skader og påfølgende utfordring med renhold, i tillegg til manglende display for å lese av temperatur. 2 oppvaskmaskiner i Sanatelltunet er utslitt, har vært reparert mange ganger, det er behov for nye.	Nei	Utstyret er utslitt, anskaffelse muliggjør forskriftsmessig renhold/desinfeksjon, og at temperatur tilfredsstiller krav jfr. forskrifter.	Det lar seg ikke gjøre å skaffe deler til så gamle vogner, og om deler kan skaffes vil det vil påløpe til dels betydelige reparasjonsutgifter. Oppvaskmaskinene lar seg ikke reparere.	Risiko for matsmitte pga bakterieoppvekst i oppskrapte overflater, og ved at det holdes for lav temperatur.	Lavere strømforbruk
Oppdal kirkelige fellesråd	1	Restaurering av vinduer i Lønset kirke	Kommuneplanens samfunnsdel. Satsningsområde 2: Naturressurser og verdiskapning. Mål 8: Et robust og sikkert samfunn i et endret	Lønset kirke er en åttekantkirke av laftet tømmer fra 1863 som er listeført hos Riksantikvaren. Kirken ble i sin helhet formgitt utført og dekorert innvendig av lokale håndverkere. Kirken har gode og originale vinduer,men de mangler tettelister siden kitt som ble brukt tørker ut og mister sin effekt over tid. Dette medfører at U-verdien i stor grad svekkes. Vinduene har derfor behov for tettelister og maling for å bevares. Og uv-filter for å i større grad hindre forringelse av interiøret i kirken. Dette ble avdekket etter befaring av malerikonservator høsten 2023.	Nei	Tilaket vil bidra til å bedre ivareta et av våre uerstattelige kulturminner i kommunen.		Tilaket vil bidra til å bedre ivareta et av våre uerstattelige kulturminner i kommunen.	Lavt
Oppdal kirkelige fellesråd	2	Automatisk ringing av kirkeklokkene i Lønset kirke	kommuneplanens samfunnsdel. Satsningsområde 3: Steds- og næringsutvilking og kompetanse. Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester.God økonomistyring for å sikre forsvarlig drift og skape rom for	Lønset kirke som er bygget i 1863 og listeført hos Riksantikvaren har ringing av kirkeklokkene kun ved hjelp av tau. De to kirkeklokkene er fra henholdsvis 1771 og 1786. Kirkeklokkene i tårnet er tilgjengelige for ringing etter å ha klatret opp to bratte trapper. Dette gjør at kirketjener ikke er tilgjengelig for noe annet når vedkommende er oppe for å ringe. Av HMS-hensyn er automatisk ringing en klar fordel. Ved begravelser er dette ekstra utfordrende da det krever at det er to kirketjenere tilstede pga gravleggingsseremoni ute og samtidig ringing i klokkene fra inne. Så det utgjør en økonomisk konsekvens og unødvendig bruk av arbeidsressurser.	Ja	Tiltaket er med på å bidra til effektivisering av kommunale kjerneoppgaver, sikre forsvarlig drift(HMS) og skape rom for fremtidige investeringer som vil føre til en mer økonomisk drifting av gravplassforvaltningen i kommunen.		Konsekvensene hvis tiltaket ikke iverksettes er både økonomisk begrensende pga ressursprioriteringer og av et sikkerhetsaspekt.	Lavt
Oppdal kirkelige fellesråd	3	Utvendig maling av Oppdal kirke	Kommuneplanens samfunnsdel. Satsningsområde 2: Naturressurser og verdiskapning. Mål 8: Et robust	Oppdal kirke, bygget i 1651, er listeført av Riksantikvaren og har denne vernestatusen da den er et uerstattelig kulturminne. Etter befaring av malerikonservator høsten 2023 ble det bekreftet et behov for å male opp de ekstra værutsatte områdene av kirkeveggene utvendig. Kirkebygget blir utsatt for påkjenninger i form av store mengder regn og snø hvert år som tærer på eksteriøret.		Tilaket vil bidra til å bedre ivareta et av våre uerstattelige kulturminner i kommunen.		Tilaket vil bidra til å bedre ivareta et av våre uerstattelige kulturminner i kommunen.	Lavt
Oppdal kulturhus KF	1	Skifte automatikk- og SD-anlegg		Automatikk- og SD-anlegg (sentral driftskontroll) ble installert i 2007. Dette er systemer for å styre energibruk på ventilasjon, pumper, varme, el osv. I dag er to sikringstavler av i alt 14 ute av funksjon. Det ideelle er naturligvis å få skiftet dette i løpet av året, men det kan vente til 2025. En ny installering innebærer prosjektering av anlegg, utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser, koordinering testing og opplæring. Både til varmesentral og bassengteknikk må det leveres ny undersentral, temperaturfølere og givere må byttes, eksisterende utstyr demonteres og nytt monteres. Dette tilsluttes digitalt og skybasert toppsystem for SD, tilsvarende Oppdal Helsesenter hvor dette ble levert i 2023. Til første fase har vi fått et tilbud på kr 281.430 eks mva. Dette tar de to sikringstavlene som pr i dag er ute av funksjon og det legger grunnlaget for de 12 andre. Totalt vil hele prosjektet komme seg på ca kr 1. mill. Det betyr en tilleggsinvestering på ca kr 700.000	Ja, dette ligger i løsningen			Vi risikerer at automatikk og SD-anlegg går i stå. På kort sikt innebærer det manuell oppfølging. På lang sikt betyr det egentlig at huset må stenges.	
Opdpal kulturhus KF	2	Kulturskole – rom til ansatte og elever		Det er siden 2016 påpekt overfor kommunestyret de utfordringer kulturskolen står overfor når det kommer til når det gjelder mangel på rom. Det dreier seg om lærerrom til 18 lærere (har ikke noe i dag), kontor til rektor og administrasjon (benytter seg i dag av øvingsrom) samt undervisningsrom til billedfag (de har benyttet seg av skiftende rom alt ettersom det passer fra år til år). For å kunne ivareta ansattes arbeidssituasjon samt elevens omgivelser ber vi om at det ytes tilskudd slik at dette kan la seg gjennomføre. Trøndelag fylkeskommune har allerede gitt 1 mill til formålet, og vi ber om at kommunestyret følger opp.			Det har vært skissert to løsninger i denne forbindelse. Den første var å benytte rom i taket over badeanlegget. Det ble skissert en konstruksjon av rom langs betong- og ståldragerne, med inngang og lysinnslipp mot foaje og bibliotekets lesesal samt ut mot inngangspartiet. Det vil samtidig være naturlig med rehabilitering av hele den nordlige murveggen i badeanlegget, hvor det ser ut til å være vesentlige fuktskader. Dette må tas før det blir en sikkerhetsrisiko og badeanlegget må stenges. Deretter kom det forslag på løsninger knyttet til allsal i forbindelse med diskusjonene rundt kantine og ungdomskafe til ungdomsskolen. Dette kan inkludere at Allsalen får en andre etasje.	Det vil være et signal om at man neglisjerer ansattes arbeidssituasjon, særlig på det fysiske området. Det er også en overseelse av det behovet elever på visuelle kunstfag har for tilrettelagte undervisningslokaler.	
Oppdal kulturhus KF	3	Lysmiksebord	Investeringsplan 2022/23, vedtatt av styret i OKH, januar 2022.	Oppdal kulturhus driver anerkjent virksomhet når det kommer til konserter, teater, show og andre arrangement i Storsalen. Våre gjester, enten de står på scenen, beveger seg i kulissene eller sitter i salen, skal ha en opplevelse av at alle sider ved et arrangement er oppdatert, fungerer og gir valuta. Nå erfarer vi at lysmikseren er i ferd med å bli utdatert. I økende grad erfarer vi at mikseren vi har ikke yter ikke det gjestende artister krever og forventer. Videre er det risikofylt å kjøre videre på gammelt utstyr, og ikke minst er det kostbart siden vi ikke får fornyet garantier og serviceavtaler.		Å opprettholde og styrke kulturtilbudet i Storsalen bidrar med viktige inntekter til foretaket.			
Oppdal kulturhus KF	4	Oppdalsmuseet: Besøkssenter		Vi ønsker et besøkssenter / administrasjonsbygg som skal romme løsninger knyttet til kontor, bibliotek, arbeidsrom for mottak, konservering og behandling av gjenstander, møterom, kontorplasser og møtested for historielag, garderobe og toaletter for ansatte og frivillige, salgsareal, utstillingslokaler, undervisningsrom, lager for utstyr, gjenstander og historiske dokumenter m.v	Ikke nødvendigvis, men nye digitale løsninger vil nok være en del av en ny slik enhet		Her må prosjektet utredes gjennomet forprosjekt, så i første omgang bør det kunne gis et tilskudd til utredning og planlegging		
Oppdal kulturhus KF	5	Oppdalsmuseet: Vedlikehold/restaurering av bygninger.		Oppdalsmuseet har driftsansvaret for 35 bygg hvorav tre bygg er fredet/vernet og ett bygg ligger an til å få vernestatus. Det er vedlikeholdskrav knyttet til Raulåna og Bekkastoggo. Finansiering av Raulåna er sikret. Til Bekkastoggo mangler kr 400.000.				Hvis eier av de fredede/vernede bygg ikke følger opp vedlikehold vil Riksantikvaren kunne iverksette tiltak og sende regning til eier (Oppdal kommune).	
Oppdal kulturhus KF	6	Oppdalsmuseet: Alarm- og elektrisk anlegg		Kulturhuset har av egne driftsmidler og på bekostning av andre avdelinger prioritert midler bl.a. til strakstiltak ved museet. Det dreier seg om brannvarslingsanlegg og oppgradering av det elektriske anlegget. Dette pågikk over flere år og er nå fullført.					
Oppdal ungdomsskole	1	Nye digitale tavler		Oppdal ungdomsskole har sterkt behov for nye digitale tavler. Skolen har ikke kjøpt nye digitale tavler siden 2012, de eldste er fra 2009. Vi ser med bekymring på at våre digitale tavler er i ferd med å bli utdatert. I dagens skole er man avhengig av digitale aktive tavler. Skolen har startet prosessen med å innhente tilbud på aktuelle tavler. Vi har i utgangspunktet behov for 20 nye tavler, men ser at det er mest fornuftig å prioritere de største klasserommene, dvs. 12 tavler (4 klasser pr. trinn). Kostnad: 38 339,29 pr tavle, i tillegg festeanordning for tavlene: 925,88 pr tavle. Totalt: 471 182, 04.	Ja	Det er viktig med tanke på dagens pedagogikk. Skolen har brukt digitale skjermer i over 10 år.		Svært vanskelig for lærerne å gjennomføre undervisning etter dagens krav og standard.	Liten effekt på klimautslippene.Tavlene kan også brukes i ny skole.
Oppdal ungdomsskole	2	Ny ungdomsskole	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Oppdal ungdomsskole ble bygd i 1965 og delvis renovert og påbygd i 2002. Skolebygget er ikke i utformet i samsvar med dagens pedagogikk og krav til arbeidsforhold for de ansatte. Skolen mangler og elevkantine/fellesareal for elevene. Da Oppdal kulturhus ble bygd i 2007 mistet ungdomsskolen elevkantina i det gamle samfunnshuset. Skolen har siden da spilt inn behovet for elevkantine ved skolen. Etter en lang prosess, med både skisseprosjekt og anbudsprosess, så ble dette prosjektet avsluttet. Det viste seg at elevkantina kom lenger og lenger bort fra skolebygget. Ei elevkantine bør ligge midt i skolebygget og tjene som et fellesareal for hele skolen, dette er umulig å få til i dagens bygg, dette ble sjekket nøye ut under skisseprosjektet. Da Skolen ble renovert i 2002 ble den delvis bygd om fordi man ville ha åpen skole, det innebar store areal og vegger i det gamle skolebygget ble revet. I ettertid erfarte man at dette ikke fungerte og man satte inn skillevegger for å dele opp rommene. Dette påvirket i neste omgang ventilasjonsanlegget, vi har strevet i mange år med inneklima på flere rom. De ansatte har for lite areal på sine kontorplasser. Dette henger sammen med at skolen opprinnelig ble bygd med bare klasserom og ikke egne rom for lærerne der de kunne sitte med for og etterarbeid. I dag er det et annet lovverk når det gjelder tilstedeværelse for lærerne på skolen, enn det var i 1965. I dag må alle skoler ha arbeidsrom for lærerne, ved ungdomsskolen er for eksempel gamle klasserom og grupperom bygd om noe for å prøve å få til arbeidsrom. Det merkes og godt at taket er for dårlig isolert, spesielt i kontorfløyen, på personalrommet og i gangene. Skisseprosjektet vil naturlig nok svare ut mer angående behovet ny ungdomsskole.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	1	Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst	Forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder 2023-2033. Kommuneplanens sammfunnsdel 2023-2033, satsingsområde 1.	Rauøra friluftsområde: Økt parkeringskapasitet på p-plass lengst øst, utvidet vegadkomst og bedre trafikkavvikling. Tiltaket vil ha fokus på hvordan natur og miljø best mulig kan skånes og hensyntas, og samtidig bedre de trafikale forhold for besøkende, driftspersonell og nødetater. Prosjektet søkes løst innenfor de arealer kommuner disponerer og innenfor rammene av reguleringsplanen.	Nei.	Realisering av tiltaket vil oppfylle flere mål i klima- og miljødepartementets handlingsplan for friluftsliv - "Natur som kilde til helse og livskvalitet".	En trafikkavvikling og parkeringssituasjon som ikke er god nok på dager med stor utfart.	Fortsette som i dag med en trafikksituasjon som er uforsvarlig, jamfør innspill fra nødetatene.	Anleggsarbeid og mer tilrettelegging for motorisert ferdsel inn til Rauøra vil påvirke klima og miljø negativt. Det vil også kunne beslaglegge naturområder.
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	2	To toalettbygg	Forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder 2023-2033. Kommuneplanens sammfunnsdel 2023-2033, satsingsområde 1.	Rauøra friluftsområde: Det er behov for et nytt toalettbygg lengst vest ved Måssteinen, i tillegg til å bytte ut bygget ved parkeringen lengst øst. Bygget er svært slitt og tilfredsstiller ikke krav til universell utforming.	Nei.	Realisering av tiltaket vil oppfylle flere mål i klima- og miljødepartementets handlingsplan for friluftsliv - "Natur som kilde til helse og livskvalitet".	Fortsette som i dag uten ekstra toaletter.	Fortsatt forsøpling av naturen ved at besøkende bruker naturen som toalett, samt at kommunen tilbyr et toalett som ikke er universelt utformet.	Tiltaket vil skåne naturen for mye forsøpling. Det er i dag mange etterlatenskaper i naturen på grunn av manglende toalettløsninger. Tilstrekkelige toalettløsninger er positivt for naturen og miljøet i området.
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	3	Dagsturhytta - adkomst og sanitærtilbud	Kommunestyrevedtak i sak 120/23 og 11/2024. Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033, satsingsområde 1.	Kommunestyret har i to saker gjort vedtak knyttet til dagsturhytte i Oppdal. Selv om kostnaden ved selve hytta finansieres eksternt, medfører bygging av hytta kostnader for kommunen, både i investering og drift. Behovet for drift er tredelt: 1: drift av adkomst (lapping, grusing og håndtering av vann), 2. drift av hytta (tilskudd til lag/forening og utgifter knyttet til vedlikehold og renhold, og annet utstyr inne i hytta), 3: drift av toalett (tømming, renholdsartikler, toalettartikler). Investering er knyttet til bygging av toalett og adkomst på om lag 500 m. Føreløpig kroner 70 000,- til bygging av toalett og kroner 250 000,- til universelt utformet adkomst.	Nei	Realisering av tiltaket vil oppfylle flere mål i klima- og miljødepartementets handlingsplan for friluftsliv - "Natur som kilde til helse og livskvalitet". Videre vil det oppnå mål i folkehelseplan og delplan idrett og fysisk aktivitet, samt kommuneplanens samfunnsdel.	Hytta kan etableres uten toalett og universelt utformet adkomst. Brukergrupper med behov for hjelpemidler for å komme seg frem vil da ikke kunne benytte hytta. Uten toalett kan det sees på muligheter for å inngå dialog med IL Snøhetta om bruk av deres toaletter mot godtgjørelse og avtale med kommunen. Erfaringer fra andre områder viser imidlertid at avstanden blir for stor og at toalettene i liten grad vil bli brukt ved opphold på hytta.	Brukergrupper med behov for hjelpemidler for å komme seg frem vil ikke kunne benytte hytta. Naturen brukes som toalett - dette er basert på erfaringer fra andre steder da avstanden blir for lang.	Tiltaket vil skåne naturen for mye forsøpling. Det er i dag mange etterlatenskaper i naturen på grunn av manglende toalettløsninger. Tilstrekkelige toalettløsninger er positivt for naturen og miljøet i området.
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	4	Utarbeidelse av temakart over gamle ferdselsårer.	Kulturmiljøplan 2021-2030. Tiltak 9 i planens handlingsdel.	Registrering, kartlegging og digital formidling av gamle ferdselsårer i Oppdal kommune.	Nei	Tiltaket vil oppfylle mål i lovverk og nasjonale føringer om kunnskap- og ivaretakelse av kulturminner.	At deg gjøres internt ved administrative ressurser. Må da prioriteres opp mot andre pålagte oppgaver og vil da ta lengre tid.	Mindre kunnskap om verdifulle kulturminner. Økt risiko for at gamle ferdselsårer ikke hensyntas ved byggetiltak på grunn av manglende kunnskap og oversikt.	Det er i en rekke rapporter vist at ivaretakelse og kjennskap til kulturminner er positivt for miljøet
Stab- og støttetjenester	1	IKT infrastruktur	Digitaliseringsstrategi; Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS);	Ny kjernenettløsning. Den eksisterende blir 6 år høsten 2025 og fire nye servere må anskaffes til dette.			Det er ikke klart om et nytt kjernenett skal inn i starten av 2026 eller i starten av 2027. Dette betyr at vi legger inn denne kosten i 2026, men holder muligheten åpen for et ekstra år. Dette må vurderes om et år, i 2025.	Utdaterte løsninger gir dårlig datasikkerhet, datasystemer med økt sårbarhet og mer komplisert drift.	
Stab- og støttetjenester	2	IKT infrastruktur		Etablere redundant fiber til BOAS (Bjerkehagen, Bjerkevegen, Engvegen).			Sikrer oppetid om en aksess kuttes. viktig opp mot Helseplattformen.	Lang nedetid om en fiber skulle ryke av div. grunner	
Stab- og støttetjenester	3	Sikkerhet på rådhuset og statens hus	Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS); Helseberedskapsplan;	Universell utforming av fysisk og digital innbyggerservice for alle offentlige tjenester på rådhuset og statens hus, som møter kravene til sikkerhet for ansatte og besøkende.	Ja				
Stab- og støttetjenester	5	IKT infrastruktur		Endre tenantoppsett for Oppdalskole og Oppdal kommune til et domene. Og fjerne sikker sone.			Forenkle driften av Skole og admin i MS. Fjerne sikker sone vil forenkle driften på mange områder. Forenkler vedlikeholdet og oversikten for drift og brukere på Microsoftinnlogginger.		
Stab- og støttetjenester	4	Innkjøp av velferdsteknologi	Kommuneplanens samfunnsdel, Kunnskapsgrunnlag PWC, plan for velferdsteknologi 2022-2026	Oppdal kommune har frem til i dag tatt i bruk teknologi som digitalt tilsyn og tilgangskontroll i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Oppdal kommune har som mål å etablere helseteknologiske tjenester til hjemmeboende. Det er fra 2025 behov for å iverksette tiltak med: 1. Oppdatere komunens plan for velferdsteknologi 2. Innføring av teknologiske tjenester som multidose, medisindispensere og GPS 3. Implementere velferdsteknologi som en del av kommunens digitaliseringsstrategi	Ja	Tiltaket vil gjøre det mulig for eldre å bo lenger i eget hjem. Oppdal kommune vil i større grad kunne benytte ressurser og kompetanse på annen tjenesteyting enn medikamenthåndtering og tilsyn i samme omfanf som idag	Alternative løsninger er å bygge ut antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser.	Å ikke utvikle velferdsteknologiske løsninger til hjemmeboende vil medføre en økning av antall eldre som har behov forhelse og omsorgstjenester i heldøgn omsorgsbolig og sykehjem.	Bruk av multidose og medisindispensere vil redusere behovet for transport i hjemmetjenestene
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	1	Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - boliger (6år) (jfr. gjeldende økonomiplan)		Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert utfra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger kostnadene ofte mellom kr. 250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å får boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 23.961.000,-, pr. 06.03.2024. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6-7 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 4.000.000,-. Kommuneloven og tilhørende forskriftsverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og vedlikehold. For å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder og i sammenheng med eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (S-P). Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til levetidsbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte investeringsmidler øker/opprettholder bygningen verdi i et levetidsperspektiv.					

Enhet	Navn på tiltaket	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2027 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2028 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2025 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2026 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2027 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2028 (skriv minus foran beløpet)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutgift 2027 (eks. mva.)	Driftsutgift 2028 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2028 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Drivdalen oppvekstsenter	Solskjerming mot Sør	250 000																			
Oppdal helsesenter	HMS hjelpemidler	410 000								20 000	20 000	20 000	20 000								
Oppdal helsesenter	Varmevogner og oppvaskmaskiner	205 000																			
Oppdal kirkelige fellesråd	Restaurering av vinduer i Lønset kirke	260 000																156			
Oppdal kirkelige fellesråd	Automatisk ringing av kirkeklokkene i Lønset kirke	270 000																			
Oppdal kirkelige fellesråd	Utvendig maling av Oppdal kirke	200 000																			
Oppdal kulturhus KF	Skifte automatikk- og SD-anlegg	375 000	875 000																		
Opdpal kulturhus KF	Kulturskole – rom til ansatte og elever	Det er usikre beløp, så prosjektet må utredes nærmere, men det kan vel fort dreie seg om 5 millioner?																			
Oppdal kulturhus KF	Lysmiksebord	375 000																			
Oppdal kulturhus KF	Oppdalsmuseet: Besøkssenter	200 000																			
Oppdal kulturhus KF	Oppdalsmuseet: Vedlikehold/restaurering av bygninger.	400 000																			
Oppdal kulturhus KF	Oppdalsmuseet: Alarm- og elektrisk anlegg	500 000																			
Oppdal ungdomsskole	Nye digitale tavler	471 182																			
Oppdal ungdomsskole	Ny ungdomsskole																				
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst		500 000								20 000	20 000	20 000								
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	To toalettbygg		100 000	900 000								20 000	20 000								
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	Dagsturhytta - adkomst og sanitærtilbud	320 000								50 000	50 000	50 000	50 000								
Plan og forvaltning, unntatt selvkostområder	Utarbeidelse av temakart over gamle ferdselsårer.	100 000																			
Stab- og støttetjenester	IKT infrastruktur		1 375 000							2 570 000	45 000	45 000	45 000								
Stab- og støttetjenester	IKT infrastruktur	200 000																		4 200	
Stab- og støttetjenester	Sikkerhet på rådhuset og statens hus	500 000			0	0	0	0	0												
Stab- og støttetjenester	IKT infrastruktur	375 000																			
Stab- og støttetjenester	Innkjøp av velferdsteknologi	1 432 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - boliger (6år) (jfr. gjeldende økonomiplan)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																

Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2027 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2028 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2025 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2026 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2027 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2028 (skriv minus foran beløpet)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutgift 2027 (eks. mva.)	Driftsutgift 2028 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2028 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	2	Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - formålsbygg (6 år) (jfr. gjeldende økonomiplan)		På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan uoversiktlig. Kostandene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr.06.03.2024, utgjør til sammen kr. 17.491.000,-. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 5-6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 2.900.000,- .						2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	3	Oppgradering kommunale veger	Hovedplan veg, K-sak 2023/6, den 2.2.2023	Kommunestyret har en ambisjon om bevilgningsnivå 4 (jf. Planens kap. 6) for bevilgningene til forsterkning av det kommunale vegnettet med et snitt på investeringene med kr. 10,3 millioner kr. Pr. år i perioden 2024-2030. Under behandling av økonomiplanen for 2024-2027 ble det avsatt 5 mill kr pr år. Med en prisstigning i 2023 på 5.5% bør det avsettes kr 5.275.000 årlig.	Nei		Alternative løsninger kan være mindre bevilgning pr. år, men da vil det selvsagt ta lengre tid før etterslepet er tatt igjen.	Forfallet øker uten dette bevilgningsnivået	Liten	5 275 000	5 275 000	5 275 000	5 275 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	5	Tiltak for myke trafikkanter	Trafikksikkerhetsplan vedtatt 5.10.2023	Oppfølging av tidligere vedtak i økonomiplanen hvor 300 000 kroner skal fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket og vegvesenet om trafikksikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning. Bevilgningen fra 2018 har ikke blitt økt siden 2018. Bevilgningen foreslås økt til kr 400.000 årlig fra 2025.	Nei					400 000	400 000	400 000	400 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	6	Brennhaug/Nordmjø rønningen 2, tilrettelegging for økt bosetting		Området ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndenes», vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelveg og eies av Oppdal kommune. Området gir 36 boligtomter. Før disse tomtene kan selges må reguleringsplan utarbeides og arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Jfr. F-sak 23/15 og K-sak 23/21 den 16.03.2023. Total kostnadsramme på 19.600.000 kroner foreslås fordelt med gjennomføring over 2 år.		Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.			Her er det regnet utifra at området blir bebyggd. 156,41 tonn Co2 ekvivalite over 20 år. Totalt 3128,2 Tonn Co2	9 800 000	9 800 000								150 000	150 000	150 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	7	Klargjøring av nye industritomter (jfr. gjeldende økonomiplan)		Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende: *"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram*		Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling				300 000	300 000	300 000	300 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	8	Utskiftingsplan kjøretøy/utstyr byggavdelingen		Biler, plenutstyr, lift, traktor, minilaster og diverse småmaskiner.						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	9	Utskifting av kjøretøy i henhold til plan, samferdsel	Beredskap	Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall. Jfr. kjøretøyplan. Innkjøp av hjulgående gravemaskin til bruk i daglig drift og ikke minst i beredskap. Vi har stadig oftere opplevd ekstremnedbør og vi kan ikke fortsette å ta risikoen ved å håpe at private entreprenører stiller opp med gravemaskin ved akutte tilfeller. Investeringskostnad på kr 3 mill. (derav kr 1 mill. til samferdsel og 2 mill på VAR). Det forutsettes at selvkostområdene vann og avløp finansieres sin andel på til sammen 67 % samme år.	Nei	Kommueplanens samfunnsdel (s.7) sier Oppdal skal være "Et robust og sikkert samfunn i et endret klima". Videre står det på side 18 at: ...ha god beredskap for viktige samfunnsfunksjoner.	Vi kan håpe på at en lokal entreprenør har en ledig gravemaskin når vi mest trenger det.	Ved vann på avveie kan konsekvensen bli økonomisk belastende for kommunen dersom vi ikke har umiddelbar tilgang på gravemaskin.		1 125 000	200 000	85 000	85 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	10	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg, note 2	Potensiale for betydelige skade på bebyggelse i sentrumområde er identifisert og tekniske tjenester vil faglig sett fremme dette tiltaket i alle fremtidige ØP.	SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuving i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma – Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget.	Delvis		Før fysisk gjennomføring kan komme i gang, vil det kreves betydelig prosjektering og grunneieravklaringer. Det bes derfor om bevilgning for å igangsette slik prosjektering og avklaring.				8 967 500																		
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	11	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Vestre vannveg, etp. 3		SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Dette er siste etappe i vestre vannveg som skal samle alle vannveger vest for Hovden skisenter til Bakkevegen i en felles trygg flomveg.							1 899 000																		